

Kirke Helsing og Omegns Vandværk  
A.M.B.A.  
Michael Nielsen  
c/o Vestergade 5  
4281 Gørlev  
Att.: Michael Nielsen

Rapportnr.: AR-24-CG-24029103-01  
Batchnr.: EUDKVE-24029103  
Kundenr.: CA0015496  
Modt. dato: 16.04.2024

## Analyserapport

**Prøvested:** Kirke Helsing og Omegns Vandværk - Ledningsnet - 103252 - / 4326000899  
**Udtagningsadresse:** Vestergade 2, 4281 Gørlev  
**Prøvetype:** Drikkevand - Driftskontrol  
**Prøveudtagning:** 16.04.2024 kl. 09:32  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S KDG7  
**Analyseperiode:** 16.04.2024 - 20.04.2024

**Prøvemærke:** bryggers vask

Lab prøvenr:	835-2023-81289811	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

### Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 <sup>o)</sup>
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml	i.m.	1	ISO 7899-2:2000	A 0.11 <sup>o)</sup>
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml	200	1	ISO 6222:1999	A 0.15 <sup>o)</sup>

### Uorganiske forbindelser

Nitrit	0.0013	mg/l	0.1	0.001	DS ISO 15923-1:2013	B 15
--------	--------	------	-----	-------	---------------------	------

### Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	
Prøvetagning efter flush	Udført				DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	

### Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)  
B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Kalundborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Postbox 50, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg  
Kirke Helsing og Omegns Vandværk A.M.B.A., Ole Nielsen, Michael Nielsen, c/o Vestergade 5, 4281 Gørlev  
Kirke Helsing og Omegns Vandværk A.M.B.A., Thomas Kofoed, Vestergade 5, 4281 Gørlev

20.04.2024

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, udtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.